

## 通学路危険箇所対策管理表

令和3年度

| 全市<br>児童数 | 学校名   | 道路種別 | 危険箇所                                                                                                   | 状況(現在の危険な状況)                                                                                                                   | 対策<br>予定管理者                  | 対策内容                                                               | 対策予定年度<br>対策時期未定等                | 対策完了日           | 対策結果<br>又は<br>所 見                                                                     |
|-----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 大江小学校 | 市道   | 瀬高町小川1230番地付近                                                                                          | 停止線が消えかかっているため、改善してほしい。                                                                                                        | ・警察                          | 本年度中に塗り直し対応                                                        | R3年度                             |                 |                                                                                       |
| 2         | 大江小学校 | 市道   | 瀬高町小川1666番地2付近                                                                                         | 児童が登校する時間帯は地域住民の生活道路となっており、交通量が多い。横断歩道や停止線が消えかかっているので改善してほしい。                                                                  | ・建設課<br>・警察                  | 復旧を行う                                                              | 警察：R3年度完了<br>建設課：未定              |                 | 建設課：経過を見て対応                                                                           |
| 3         | 大江小学校 | 市道   | 瀬高町小川1312番地1付近                                                                                         | 橋の片側にガードレールが無く、川の流れも速い。転落すると危険なので、ガードレールの設置を検討してほしい。                                                                           | ・建設課                         | ガードレール延長及び転落防止柵の設置                                                 | 令和3年度                            | 令和4年1月対応完了      |                                                                                       |
| 4         | 大江小学校 | 市道   | 東町簡易郵便局前の道路                                                                                            | 通学路の歩道橋が空き地になっている。歩道から1mの段差があり、転落するとケガをする危険性があるため、ガードレールの設置を検討してほしい。また、横断歩道が薄くなっているため、改善してほしい。                                 | ・建設課<br>・警察                  | 転落防止柵の設置                                                           | 令和3年度                            | 建設課：令和4年1月対応完了  |                                                                                       |
| 5         | 大江小学校 | 市道   | 松田地区 443号 小川信号より西へ200m付近の橋                                                                             | 小川信号から小学校の方へ向かう橋を渡る。横断歩道もしくは子供たちが道路横断する注意標記はできない。                                                                              | ・建設課<br>・警察                  | 横断歩道の設置または文字表記                                                     | 令和3年度                            | 令和4年3月までに対応     | 警察：横断歩道設置不可(たまり場無し、幅員狭小)                                                              |
| 6         | 大江小学校 | 県道   | 県道776号の大園交差点から松田東交差点間の道                                                                                | 道路両側ともに路側帯外側の通行幅が狭いため、大型車の通行時や雨天での傘さし時は、子どもが歩くには危険だと感じる。                                                                       | ・県土(柳川)<br>・建設課              | 合同点検にて検討                                                           | 県土：対策時期未定                        |                 |                                                                                       |
| 7         | 大江小学校 | 市道   | 舞ハウス横の道                                                                                                | 歩道の緑色の表示が消えかかっている。スピードを出して通る車があり、危険である。                                                                                        | ・建設課                         |                                                                    |                                  |                 |                                                                                       |
| 8         | 水上小学校 | 市道   | 桶寿園より209号線へ向かう道路                                                                                       | 長い距離の直線が続くため、特に朝は車がスピードを出しやすい。危険である。白線はあるが、消えかかっているため、白線の塗り直し、カラー舗装が望ましい。                                                      | ・建設課                         | 白線復旧。<br>新規設置のためグリーンベルト検討                                          | 令和3年度～                           | 令和3年度白線設置完了     | グリーンベルトはR4年度以降対応                                                                      |
| 9         | 水上小学校 | 市道   | 小田の信号から瀬高自動車学校方面へ向かう道路                                                                                 | 大通りへの抜け道であるため、登下校の時間帯の交通量が多く、大型車もよく通る。この道路は小田・小田西・平田・山中方面の児童がたきく通る。                                                            | ・建設課                         |                                                                    | 令和3年度                            | 令和3年度完了         |                                                                                       |
| 10        | 水上小学校 | 市道   | 瀬高町長田                                                                                                  | 大通りへの抜け道や近道であるため、登下校中の交通量が多い。また、水路があるため、落ちたら危険。地域の方から水路へ蓋をして欲しいとの要望あり。                                                         | ・建設課                         | 要確認                                                                |                                  |                 | 道路自体が狭く、車との接触など起きた場合や大雨時に蓋が飛ぶ可能性もあるため、経過観察し、設置有無を検討                                   |
| 11        | 清水小学校 | 市道   | みやま市瀬高町大草1686番地付近点滅信号交差点西                                                                              | 歩道がなくグリーンベルトを設置してもらっているが、白線、グリーンベルトともに消えかかっている。多くの児童が登下校で通るので、引き直しをお願いしたい。                                                     | ・建設課                         | 白線復旧。<br>既設復旧のためグリーンベルトは様子を見る                                      | 未定                               |                 | 経過を見て対応                                                                               |
| 12        | 清水小学校 | 県道   | みやま市瀬高町大草 龍勢寺付近交差点                                                                                     | 交差点周辺は道幅が狭い。が車の通りが多くスピードも出ている。点滅信号はあるが、横断歩道はない。登校で道を渡る児童も多い。交差点付近の白線は消えかかっている。低学年の児童も多く危険である。                                  | ・警察<br>・県土(柳川)               | 合同点検で状況確認を行う<br>県土：区画線設置予定                                         | 停止線(警察)：R4年度予定<br>区画線(県土)：R3年度予定 |                 |                                                                                       |
| 13        | 清水小学校 | 県道   | みやま市瀬高町大草 有料老人ホーム早赤呼々寺部北側付近道路                                                                          | 登下校の際、登校班で歩道にいくために774号線を横切る形で渡るが、道路に横断歩道が無い。危険である。令和2年度、横断歩道の設置は不可とされ、注意喚起の表示はしていたにいたが、774号線の車のとおりが多く危険である。                    | ・警察<br>・県土(柳川)               | 合同点検で状況確認を行う<br>県土：減速マーク(ドット)設置予定                                  | 県土：R3年度予定                        |                 | 警察：横断歩道設置不可                                                                           |
| 14        | 清水小学校 | 県道   | みやま市瀬高町大草 清水小東点滅信号交差点                                                                                  | 交差点周辺は点滅信号で車の通りが多い。横断歩道はあるが、横断歩道が消えかかっている。停止線を白み出して止まる車や止まらない車もある。せめて自立つりかごにしてほしい。                                             | ・警察<br>・県土(柳川)               | 合同点検で状況確認を行う                                                       | 未定                               |                 | 県土：交差点付近を工事中                                                                          |
| 15        | 清水小学校 | 県道   | みやま市瀬高町大草 白坂商店付近                                                                                       | 車のおりが多く、狭いカーブになっている。白坂商店から北は歩道があるが、手前は無い。通学路として使っているので、ソフトボールを立てるがグリーンベルトとして色を付けるかの対応をお願いしたい。                                  | ・警察<br>・県土(柳川)               | 合同点検で状況確認を行う<br>県土：グリーンベルト設置予定                                     | 令和3年度                            |                 | 警察：警察対応無し                                                                             |
| 16        | 岩田小学校 | 市道   | 岩田小学校交差点(岩田幼稚園駐車場側)                                                                                    | 岩田小学校側の交差点94号と93号合流地点の四つ角の横断歩道が消えかかっている。また94号と93号に向かう停止線も消えている。交通量が多く危険である。車の停止線及び児童が通る横断歩道をはっきりと明記してほしい。この道への侵入車の制限をかつけしてほしい。 | ・警察<br>・県土(大牟田)<br>合同点検は警察のみ | R3年度内に塗り直し対応。<br>侵入車制限については住民の同意が必要。<br>合意形成ができれば可だが、現時点では難しい。(警察) | 線の塗り直し(県土)：R3年度完了                |                 |                                                                                       |
| 17        | 岩田小学校 |      | 岩田小学校に向かう93号沿い                                                                                         | 壊れかけている家が歩道ギリギリまでかかってきており、屋根からいつ落ちてくるかわからない。この道は大型トラックがよく通るので大変危険である。大型トラックの進入の制限をしてほしいことと、この家の安全対策をお願いしたい。                    | ・みやま市                        | 注意喚起<br>調査を行う                                                      |                                  |                 | 学校からの注意喚起を引き続きお願いする                                                                   |
| 18        | 岩田小学校 |      | 高田町原1041番地                                                                                             | 学校内坂道から道路に進入する一旦停止の所が消えかかっている。児童も車も止まって道路にでるよう一旦停止の印をはっきりしてほしい。                                                                | ・教育総務課                       | 教育総務課(施設係)で対応                                                      |                                  |                 | 学校と対応を検討                                                                              |
| 19        | 岩田小学校 |      | 元山門炭塵廃棄坑(高田町若津322番地23)                                                                                 | この場所子どもたちが入って遊んでいることと、学校でも指導を行っているが、柵が低く自由に入れるので、誤って換気坑に入ってしまうと危険である。できれば柵を高くするなど安全対策をしていただきたい。                                | ・社会教育課                       | 社会教育課(市史文化財係)で対応<br>検討                                             | 令和3年度                            | 令和3年度済          | 注意喚起(三角コーン)の設置                                                                        |
| 20        | 岩田小学校 | 国道   | 国道209号の今福北交差点から藤江川橋交差点まで                                                                               | 集団下校時に一部国道209号を利用しているが、歩道がないため、路肩道を集団で歩き、大型車などに近接し危険な状況である。                                                                    | ・国                           | 国道事務所にて対応                                                          | 令和4年度以降                          | 未定              | 歩道整備                                                                                  |
| 21        | 岩田小学校 | 市道   | 交差点から田尻方面に進む通学路                                                                                        | 交差点から田尻方面に進む通学路の歩道に代わる白線が消えている。道路の幅が狭く、車も通るので危ない。(追加調査でも報告あり)                                                                  | ・建設課                         | 白線復旧                                                               | 令和3年度                            | 令和4年3月までに対応     |                                                                                       |
| 22        | 二川小学校 | 市道   | みやま市高田町上楠田                                                                                             | 柵の手前から急に歩道が狭くなっていて、白線もほとんど消えているので、白線を引いていただきたい。                                                                                | ・建設課                         | 白線復旧                                                               | 令和3年度                            | 令和4年3月までに対応     |                                                                                       |
| 23        | 二川小学校 |      | みやま市高田町下楠田                                                                                             | 学校の正門へ続く道路の左側にグリーンベルトをしていただいている。しかし、登り口から半分は、グリーンベルト柵の設置にふたがない。危険なため、ふたをしていただきたい。                                              | ・教育総務課                       | R3年度 側溝のふたについて対応済み<br>(教育総務課 施設係)                                  |                                  |                 |                                                                                       |
| 24        | 二川小学校 | 市道   | 高田町下楠田デイサービス「さくら」の社」付近                                                                                 | 100名ほどの児童が「さくら」の前を南北へ横断するので、横断歩道を設置してほしい。                                                                                      | ・警察                          | 再度合同点検を行う                                                          |                                  |                 |                                                                                       |
| 25        | 二川小学校 | 県道   | 高田町下楠田天満神社の南の交差点                                                                                       | 線路東側の道路を通学している子どもが、道路の北側から南側に横断する際、横断歩道がないので大変危険である。現在は、見守り隊の方が毎朝道路を渡してくださっているが、ぜひ横断歩道を設置してほしい。                                | ・警察                          | 再度合同点検を行う                                                          |                                  |                 |                                                                                       |
| 26        | 二川小学校 | 市道   | 高田町下楠田JRの線路の西側で線路と平行に走る道路                                                                              | 歩道が狭く、ガードレールもないため、広がって歩行しがら。安全のためにグリーンベルトを設置してほしい。                                                                             | ・建設課                         | 昨年は雨の時のみ利用しているため、一旦保留だったが、今は通常でも使用している。再度合同点検を行う                   | 令和4年度～                           |                 | 補助事業で設置を検討していく。                                                                       |
| 27        | 二川小学校 | 市道   | 渡瀬団地から北側に下りる坂道と国道から東側に走る道路が交わる四又路に横断歩道を設置してほしい。渡瀬団地から来る児童が50名近くいて、現在は、地域の見守り隊の方々が毎朝柵を持って児童を渡してくださっている。 | ・警察                                                                                                                            | 再度合同点検を行う                    |                                                                    |                                  |                 |                                                                                       |
| 28        | 二川小学校 | 県道   | 高田町下楠田 学校北側の坂を下りたところ                                                                                   | 学校の北側の坂を下りて、なかしし通りと交わるところに、止まれる柵を設置してほしい。自転車やバイク、ベビーカーがスピードを落とさずそのまま通ってきて危険なため。                                                | ・県土(大牟田)<br>・警察<br>合同点検は警察のみ | 合同点検で状況確認を行う                                                       | 令和3年度                            | 建設課：令和4年3月までに対応 | 県土：区画線更新及び市道側に破線設置<br>建設課：学校北側市道部に路面標示「交差点注意」を設置<br>警察：交通量が少ないため一時停止規制不可              |
| 29        | 二川小学校 | 市道   | 高田町下楠田 学校南側の坂を下りたところ                                                                                   | 学校の南側の坂を下りて、東西に走る通りと交わるころの手前、止まれる柵を設置してほしい。自転車やバイク、自動車もスピードを落とさずそのまま通ってきて危険なため。                                                | ・警察                          | 合同点検で状況確認を行う                                                       | 令和3年度～                           |                 | 建設課：路面標示「交差点注意」を設置<br>交差点の東西は道路拡幅計画があるため、拡幅後、交差点にT字マーカー・破線を設置<br>警察：交通量が少ないため一時停止規制不可 |

## 通学路危険箇所対策管理表

令和3年度

| 全校<br>危険箇所 | 学校名    | 道路種別 | 危険箇所                                   | 状況(現在の危険な状況)                                                                                                                     | 対策<br>予定管理者         | 対策内容                                     | 対策予定年度<br>対策時期未定等 | 対策完了日       | 対策結果<br>又は<br>所 見                                               |
|------------|--------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30         | 二川小学校  | 市道   | 高田町下楠田733-3番地付近                        | 農道方面から通学する児童が、なかよし通りに渡るために横断歩道を設置してほしい。現在は、見守り隊の方々が、毎朝朝顔を持って児童を渡してくださっている。                                                       | ・警察                 | 合同点検で状況確認を行う                             |                   |             | 警察:横断歩道設置不可(たまり場無し、駐車場有)                                        |
| 31         | 江浦小学校  | 市道   | 高田町江浦町1323番地 綿津見神社前道路付近                | 道が狭いうえ、歩行者用の白線が消えている箇所が多く、危険である。                                                                                                 | ・建設課                | 白線復旧                                     | 令和3年度             |             |                                                                 |
| 32         | 江浦小学校  | 市道   | 高田町江浦町537番地2 永江歯科医院前交差点                | 永江歯科前の交差点、信号機はなく、西側の道路から国道に出る場合、カーブの状態では交差点に進入するため、見通しがよくない。横断歩道があるが、白線が消えているところもあり、運転手からすると歩行者に気が付かずスピードを落とすことなく交差点に進入する危険性がある。 | ・警察<br>・自治会<br>・建設課 | 横断歩道復旧                                   | 令和3年度             | 令和4年3月までに対応 | 路面標示「止まれ」と、止まれに付随する白線(ゼブラ部)は令和3年度に市で設置                          |
| 33         | 江浦小学校  | 市道   | 高田町江浦町663番地(徳島第2)                      | ガードレールがなく、増水すると水があふれ、どこが用水路かわからなくなる。そのため、トラックが落ちたことともある。草も茂っていて用水路だとはわかりづらい。                                                     | ・建設課                | ラバーボール又はガードレール設置を検討                      | 令和3年度             | 令和3年度対応済    | ラバーボール設置                                                        |
| 34         | 江浦小学校  | 国道   | 江浦郵便局前付近                               | 国道208号線で、交通量が多く、大型車も昼夜問わず通行する。歩行者用道路が設定されているが、場所によっては自動車に接触する恐れを感じるくらい狭くて危険である。                                                  | ・国                  | 対応中                                      |                   |             |                                                                 |
| 35         | 関小学校   | 県道   | みやま市高田町黒崎間693番地付近                      | 歩道の幅が狭く、大変危険である。車の交通量も多く、スピードを出す車も多い。早急に改善していただきたい。                                                                              | ・県土(大牟田)            | 拡幅についてはすぐに対応できない                         | 令和3年度             |             | 県土:南新開交差点に止止めを設置                                                |
| 36         | 関小学校   | 市道   | みやま市高田町黒崎間                             | 歩道横のクレークが、大雨時などに増水しやすいので危険である。                                                                                                   | ・学校教育課              | 増水時の注意喚起                                 |                   |             |                                                                 |
| 37         | 関小学校   | 市道   | みやま市高田町北新開556番地付近                      | 道路の白線が消えており、危険である。早急に白線の塗り直しをしていただきたい。                                                                                           | ・建設課                | 白線復旧予定                                   | 令和3年度             | 令和3年度対応済    |                                                                 |
| 38         | 関小学校   | 市道   | みやま市高田町黒崎間562付近                        | 道路の白線が消えており、危険である。早急に白線の塗り直しをしていただきたい。                                                                                           | ・建設課<br>・警察         | 止まれの復旧                                   | 令和3年度             | 令和4年3月までに対応 | 警察:一時停止規制がないため、停止線引き直し不可。横断歩道についてはR3年度中に対応予定。<br>建設課:R3年度中に対応予定 |
| 39         | 桜舞館小学校 |      | みやま市山川町真弓(地藏前バス停50メートル程手前)             | 草や蔓が生い茂っている空き家のような建物があり、暗いので防犯上危険                                                                                                | ・学校                 | 学校より注意喚起を行う                              |                   |             | 学校からの注意喚起による対応                                                  |
| 40         | 桜舞館小学校 | 市道   | みやま市山川町尾野(尾野の信号から蒲池山方面へ進み2つ目の信号のある交差点) | 交差点の横断歩道が消えかかっている                                                                                                                | ・警察                 | 本年度中に対応予定                                | R3年度              |             |                                                                 |
| 41         | 桜舞館小学校 | 市道   | 学校西側にある出入口からバイパスまでの道路                  | バイパスへの抜け道として使われているため、道幅が狭く登下校の際危険である。                                                                                            | ・建設課                |                                          | 令和3年度             | 令和4年3月までに対応 | 路面標示「学童注意」設置                                                    |
| 42         | 桜舞館小学校 | 県道   | 学校正門から南側にある交差点                         | 玉水酒造方面から突き当たる交差点(T字路)を左折する際、曲がってすぐのところの横断歩道が見えにくいため、登下校の際危険である。                                                                  | ・県土(柳川)<br>・警察      | 県土:路面標示「左折注意」設置予定                        | 令和3年度             |             | 警察:横断歩道移設不可(信号機柱設置場所無し)                                         |
| 43         | 東山中学校  | 市道   | みやま市瀬高町小田 無信号交差点                       | 道幅が狭く、庵合にくい。朝は車通も多い。途中無信号で変則の細い道の交差点があり、4月23日下校時に、本校1年生男子生徒が車と接触し事故にっている。                                                        | ・建設課                | 対策検討                                     | 令和3年度             | 令和4年3月までに対応 | 交差点部にT字マーク設置                                                    |
| 44         | 東山中学校  | 市道   | みやま市瀬高町長田3360番地                        | 学校前の道路。道幅が狭く、自転車走行帯がないため、危険である。登下校時は車通りが多く、片側のみの歩道を自転車で行っている状況である。                                                               | ・建設課<br>・学校教育課      | 建設課:自転車走行帯は幅員の関係で設置が難しい<br>学校教育課:注意喚起    |                   |             | 学校からの注意喚起による対応                                                  |
| 45         | 東山中学校  |      | 瀬高町長田、小田(東山中東側～水上小付近)高速度下東側の道。         | 見通しが悪く、車1台が通る程度の細い道路でガードレールもない。横には田んぼに続くクレークがある。高速度道路下の高架には不審者や駐車中の車の情報もある。カーブミラーは見えにくく、灯りもない。交通事故や、溝への転落、犯罪の危険がある。              | ・学校                 | 学校より通学路として使用しないよう指導した。<br>引き続き学校より指導を行う。 |                   |             |                                                                 |
| 46         | 山川中学校  | 県道   | 高田町舞鶴 さくら舞鶴信号から西へ                      | 横断歩道の標識が見えにくいため、横断中に車がスピードを出した状態で近づいてくるため危険。                                                                                     | ・県土(大牟田)            |                                          | 令和4年度             | 県対応         | 県土:舗装補修と合わせて、横断歩道あり等の区画線設置                                      |
| 47         | 山川中学校  | 市道   | みやま市山川町尾野2062番地付近                      | 交通量は多くないが、接触しそうになる事例やおばあちゃんが倒れていたことがあるとのこと                                                                                       | ・建設課                | ミラー設置及び文字表記                              | 令和4年度対応           |             | 路面標示「学童注意」設置                                                    |
| 48         | 山川中学校  | 市道   | みやま市高田町飯江                              | 横断歩道の標識が見えにくいため、横断歩道中に車がスピードを出した状態で近づいてくるため危険。                                                                                   | ・警察<br>・県土(柳川)      |                                          | R3年度              |             | 警察:横断歩道更新R3年度対応予定<br>県土:地権者に植木の伐採を依頼                            |
| 49         | 高田中学校  | 市道   | 高田中学校前南側の道路                            | 登下校中の車の往来が激しく、スピードも出ている危険である。途中、歩道が狭い箇所もある。自転車が通れる歩道を設置してほしい。                                                                    | ・建設課<br>・警察         | 建設課:自転車走行帯は幅員の関係で設置が難しい                  |                   |             | 学校からの注意喚起による対応<br>警察:対応無し                                       |
| 50         | 高田中学校  | 県道   | 高田町今福、飯江川橋信号から西へ行く道路                   | 途中に歩道がない箇所があり、自転車で通学する際に危険である。                                                                                                   | ・県土(大牟田)            | 事業中                                      | 事業中               | 県対応         | 令和3年度用地測量実施<br>令和4年度以降用地買収                                      |
| 51         | 高田中学校  |      | 岩田小学校北側の道路                             | 民家が崩落しそうな状況であり、登校中に危険がある。                                                                                                        | ・みやま市               |                                          |                   |             |                                                                 |
| 52         | 高田中学校  |      | 高田中学校前とエビスや前の横断歩道                      | 登下校中の車の往来が激しく、スピードも出ている危険である。通学の際、この横断歩道を渡るので、自転車に乗ったまま渡る横断歩道にしてほしい。                                                             | ・警察                 | 自転車走行帯がある箇所しか自転車用の横断歩道は設置不可              |                   |             |                                                                 |